

Procedencia: PUNTA XINXO
Recogida por: SUS MEDIOS

	Fecha	Hora	° C
Recogida	15/07/2026	12:50	
Entrada Laboratorio	15/07/2026	15:00	
Inicio análisis:	15/07/2026	15:30	

Muestra: AGUA DE BAÑO

Localización:

Punto de muestreo: Frente a Edificio Abandonado

Solicitado por: SALVEM SA BADIA DE PORTMANY

Referencia: 15/07/2026-80172

ANÁLISIS DE AGUAS DE BAÑO

Determinación

Resultado

Unidad

Valores de Referencia

ENTEROCOCOS INTESTINALES
UNE-EN ISO 7899-2:2001

>2420 u.f.c en 100 ml

Calidad del Agua Continental :

Suficiente : Hasta 330 u.f.c./ 100 ml

Buena : Hasta 400 u.f.c./ 100 ml

Excelente : Hasta 200 u.f.c./ 100 ml

Calidad del Agua Costera :

Suficiente : Hasta 185 u.f.c./ 100 ml

Buena : Hasta 200 u.f.c./ 100 ml

Excelente : Hasta 100 u.f.c./ 100 ml

ESCHERICHIA COLI
UNE-EN ISO 9308-1:2001

384 u.f.c en 100 ml

Calidad del Agua Continental :

Suficiente : Hasta 900 u.f.c./ 100 ml

Buena : Hasta 1000 u.f.c./ 100 ml

Excelente : Hasta 500 u.f.c./ 100 ml

Calidad del Agua Costera :

Suficiente : Hasta 500 u.f.c./ 100 ml

Buena : Hasta 500 u.f.c./ 100 ml

Excelente : Hasta 250 u.f.c./ 100 ml

BASE :

Real Decreto 1341/2007 de 11 de octubre sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño

Primera Impresión: 21/07/2026 10:48:35

Laboratorio de Salud Ambiental y Seguridad Alimentaria autorizado por la CONSELLERIA DE SALUD con el nº LAB-12-ABD/IB

El sistema de calidad del laboratorio está certificado por OCA según la norma UNE-EN ISO 9001:2015 con el nº de registro 34/5200/18/0188

martes, 21 de julio de 2026

Fdo: LSRM

Lda. Ciencias Químicas

Colegiado nº. 519

